



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: [tecnico@comune.villaurbana.or.it](mailto:tecnico@comune.villaurbana.or.it)

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

**Atto n° 023**  
**del 01.02.2011**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Cedimenti strutturali nell'edificio del Centro Socio Culturale. Liquidazione onorari professionali all'Ing. Riccardo Terziani. CIG 0863254BB9.**

L'anno duemilaundici addì uno del mese di febbraio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

### **PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 006 del 24.03.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

**CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.

**CHE** con Decreto n° 02/2010 del 27.01.2010 il Sindaco conferisce al Geometra Antonio Pallotti l'incarico della posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

**DATO ATTO** che a seguito di sopralluogo di verifica degli edifici di proprietà comunale, è stata riscontrata l'esistenza di gravi lesioni in locali del Centro Socio Culturale sito nella Via Montegranatico, ed in particolare nei locali di vecchia edificazione sottoposti a ristrutturazione circa venti anni fa.

**DATO ATTO** che le lesioni riscontrate potevano creare nocumento a tutta la struttura interessata e che si rendeva necessario ed indispensabile porre in essere accertamenti strutturali ed opere provvisorie atte a scongiurare la possibilità di crolli con indifferibilità ed urgenza.

**DATO ATTO** che tra il personale in servizio presso l'ufficio tecnico comunale non risultavano presenti figure in possesso di idonea e adeguata competenza professionale per la predisposizione dei necessari studi e valutazioni sulle cause che hanno prodotto il cedimento strutturale e le conseguenti lesioni, nonché valutare l'entità dei danni e la definizione degli interventi da adottare per la risoluzione dell'evento.

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale, posta a conoscenza dei fatti, ha verbalmente disposto che l'Ufficio Tecnico si adoperasse per l'individuazione di Tecnico specializzato nel settore, adottando tutti gli atti conseguenti.

**VISTO** il carattere di estrema urgenza che rivestiva l'individuazione delle cause che hanno prodotto il cedimento strutturale e le conseguenti lesioni, la necessità di avere indicazioni sugli interventi di risanamento da adottare nonché di avere indicazioni sulle opere provvisorie da porre in essere per la messa in sicurezza della struttura, si è interpellato l'Ing. Riccardo Terziani, strutturista specializzato, che si è detto disposto ad espletare l'incarico in tempi immediati.

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 278 del 06.10.2010 con la quale veniva affidato l'incarico per gli accertamenti tecnici dei cedimenti strutturali verificatisi nel Centro Socio Culturale, all'Ing. Riccardo Terziani ed assunto il relativo impegno di spesa pari ad € 3.000,00, oneri fiscali inclusi al capitolo 20800 del Bilancio 2010 con impegno n° 1219.

**DATO ATTO** che il professionista ha regolarmente svolto l'incarico e redatto la relazione di verifica sulle strutture secondo quanto richiesto dall'Amministrazione e redatto contestualmente un preventivo di massima del costo dell'intervento di risanamento della struttura.

**VISTA** la fattura n° 02/2011 del 26.01.2011 dell'importo di € 3.000,00, compreso oneri fiscali, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa.

**VISTO** il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTO** il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i..

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000.

**VISTA** la L.R. n° 14/2002.

**VISTA** la L.R. n° 5/2007.

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

**1). DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Ing. Riccardo Terziani con studio in Oristano Via Tazzoli n° 9 (Cod. Fis. TRZ RCR 49D21 D649H - P.ta I.V.A. 00065390957) la somma di € 3.000,00, oneri fiscali inclusi a valere sulla fattura n° 02/2011.

**2). DI IMPUTARE** la somma di € 3.000,00, oneri fiscali inclusi, al capitolo 20800 del bilancio 2010, impegno 1219.

**3). DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**4). DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Antonio Pallotti)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Antonio Pallotti)