



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

fax 0783/44030

Prot. n. 3206
Del 24.07.2012

ORDINANZA N. 11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che nel Comune di Villaurbana nella via Mannu (pressi civico n. 8) è presente un muro in evidente stato di pericolosità per rischio di crollo imminente

CONSIDERATO che tale muro risulta essere un concreto pericolo per i passanti e per le auto che vi circolano

ORDINA

Ai Sig.ri

Paulesu Margherita residente a Villaurbana in via Mannu n. 8

Casta Gesuino e Efisio residente a Villaurbana in via Garibaldi n. 8

Paulesu Gianfranco residente a Villaurbana in via Umberto n. 53

di eseguire, entro una settimana dalla ricezione del presente provvedimento, l'immediata demolizione della parte pericolante e messa in sicurezza di tutto il muro prospiciente la viabilità pubblica

ESONERA

l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;

Si allega foto del muro in questione.

Il Vigile Urbano e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.



01/01/2004

Villaurbana 24 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Paolo Sanna)